

Focus Smart F094 -ohjelmistopäivitys (0145-11357,0245-11400)

Osassa kantikkaista Focus Smart F094 -älykelloissa on ilmaantunut ongelma, että laite ei reagoi kuoren sivulla olevaan painimeen. Tästä johtuen näyttöä ei saa aktivoitua. Näytön aktivoituminen onnistuu vain laittamalla kello lataukseen.

Ratkaisuna tähän ongelmaan on kellon ohjelmiston päivitys:

- laita kello lataukseen, jolloin näyttö tulee aktiiviseksi. Näyttö pysyy aktiivisena, kun sitä välillä napautetaan.
- irrota kello latausjohdosta ja muuta kellon asetuksista tarvittaessa näyttöajaksi 30 sek (alasetoalikko-rattaaan kuva-Screen time), jolloin näyttöä ei tarvitse jatkuvasti napautella, jotta se pysyy aktiivisena
- liitä kello kännykän WearPro-sovellukseen, jos sitä ei ole jo liitetty. Sovellus voi ilmoittaa, että uusi ohjelmistoversio saatavilla
- mene WearPro-sovelluksen Laite-sivulle ja napauta Ohjelmistoversio. Paina sen jälkeen näyttöön tulevaa "Aloita päivitys" (kts. kuva alta). Varmista, että kello on ladattu riittävästi, muuten päivitys ei onnistu
- päivityä kelloon uusi ohjelmisto (tällä hetkellä uusin versio on 1.10.78), pidä asennuksen aikana kello ja kännykkä vierekkäin
- asennuksen jälkeen kello käynnistyy automaattisesti ja sivupainin toimii taas

